

ANEXO III

Detalle de Renglon	
Datos del Procedimiento Contractual	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	25/11
Ejercicio:	2012
Expediente nº:	22700-8780/11
Datos del Organismo Contratante	
Denominación:	Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires
Domicilio:	calle 45 entre 7 y 8, Piso 2º, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, provincia de Bs. As.
El presente llamado tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento integral del sistema de refrigeración que asiste a la Gerencia General de Tecnologías de la Información, para los equipos que seguidamente se detallan:	
Renglón Número	Descripción
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO : CPD Cap.TR 6
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: CPD Cap.TR 6
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: CPD Cap.TR 6
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: CPD Cap.TR 6
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38CKC072-D-931 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: CPD Cap.TR6
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38CKC072-D-931 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: CPD Cap.TR 6
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38CKC072-D-931 SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: CPD Cap.TR 6
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 40MZH3709 - EVAPORADORA UBICACION: SUBSUELO SERVICIO: CPD Cap.TR30

Renglón Número	Descripción
9	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 40MZH3709 - EVAPORADORA UBICACION: SUBSUELO SERVICIO: CPD Cap.TR30</p>
10	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38AJA3709- CONDENSADORA UBICACION: SUBSUELO SERVICIO: CPD Cap.TR30</p>
11	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38AJA3709- CONDENSADORA UBICACION: SUBSUELO SERVICIO: CPD Cap.TR30</p>
12	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH4XY SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: TP SALA DE REDES Cap.TR4</p>
13	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO LENNOX, MODELO HP29-060-M SPLIT P/T UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: TP SALA DE REDES Cap.TR5</p>
14	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS024-04 Fan Coil Agua UBICACION: PLANTA BAJA SERVICIO: OPER.COORD.IMPLEM.(Equipo 8) Cap.TR20</p>
15	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS08-04 Fan Coil Agua UBICACION: 1°PISO SERVICIO: G.SEGURIDAD, PROC.(Equipo 10) Cap.TR7,5</p>
16	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS028-04 Fan Coil Agua UBICACION: 1°PISO SERVICIO: G.PROD, GRABO.(Equipo 9) Cap.TR10,5</p>
17	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS08-04 Fan Coil Agua UBICACION:SUBSUELO SERVICIO: CORTE Y DESGLOSE Cap.TR7,5</p>
18	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DAIKIN, MODELO UWA100 Enfriadora Agua UBICACION:TERRAZA SERVICIO: TERRAZA Cap.TR100</p>
19	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO PAC10 - Central UBICACION:SUBSUELO SERVICIO: SALA DE IMPRESION Cap.TR 10</p>
20	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-036-901 - Split P/T UBICACION:SUBSUELO SERVICIO: SALA DE IMPRESION Cap.TR 3</p>

Renglón Número	Descripción
21	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH5XX Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 5</p>
22	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH5XX Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 5</p>
23	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH4XX Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 4</p>
24	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH4XX Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 4</p>
25	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH4XX Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 4</p>
26	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO LENNOX, MODELOHP29-060-M - Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 5</p>
27	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO LENNOX, MODELO HP29-060-M - Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 5</p>
28	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO GOODMAN, MODELO A60-00-2R1 - Split P/T UBICACION:2°PISO SERVICIO: GERENCIA GENERAL Cap.TR 5</p>
29	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 380C048-903 - Split P/T UBICACION:3°PISO SERVICIO: DESARROLLO Cap.TR 3</p>
30	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 50BF00069000- Central UBICACION:SUBSUELO SERVICIO: INFRAESTRUCTURA Cap.TR 3</p>
31	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-036-901 - Split P/T UBICACION:SUBSUELO SERVICIO: ECONOMATO Cap.TR 3</p>