ANEXO III Detalle de Renglones

Pliego Tipo de Condiciones Particulares para la Adquisición Individual de Bienes e Insumos de la Provincia de Buenos Aires

Datos del Procedimiento Contractual		
Tipo:	Licitación Privada	
Número:	20/2012	
Ejercicio:	2013	
Expediente nº:	22700-21255/12	

Datos del Organismo Contratante		
Denominación:	Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires	
Domicilio:	Calle 45 e/ 7 y 8, 2do Piso, Pasillo E, Of. 213, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones, Arba.	

El presente llamado tiene por objeto la adquisición los bienes e insumos que seguidamente se detallan:

Renglón Número	Descripción
1	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 4250. Descripción: Kit de mantenimiento. N° Parte: q5422A.
2	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción de Parte: Engranaje de rodillo de presión. N° Parte: RU5-0964-000.
3	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción de Parte: Engranaje 20 T-Acople con fusor . N° Parte: RU5-0957-000.
4	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción de Parte: Engranaje 19 T-Acople con fusor . N° Parte: RU5-0959-000.
5	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción de Parte: Engranaje 20 T/20T-Acople con fusor . N° Parte: RU5-0956-000.
6	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción de Parte: Engranaje 17 T/17T-Acople con fusor . N° Parte: RU5-0958-000.
7	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción de Parte: Formatter Board (main logic). N° Parte: Q7848-61006. (Un año de garantía).
8	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. HP LJ 3005. Descripción: Kit de mantenimiento con fusor 220 V. N° Parte: kit -P3005 - FUS
9	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. Lexmark Optra T640. Descripción de Parte: Charger Roller Assembly y dual. N° Parte: 40X127
10	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. Lexmark Optra T640. Descripción de Parte: System Board Assembly y Network. N° Parte: 56P4356. (Un año de garantía)
11	REPUESTOS PARA IMPRESORA Modelo de impresora. Lexmark Optra T640. Descripción de Parte: Kit de mantenimiento 220 V. N°Parte: 40X0101.

Rdc.