

Corresponde al expediente N° 2360-88352/2008

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS

DOMICILIO: 60 Y 115 LA PLATA.

VEHICULO: RENAULT MEGANE, 16 V COMBUSTION NAFTA, SEDAN 4 PUERTAS, DOMINIO ENQ 563 R.O. 30.484, COLOR VERDE, KM. 134.879 SEGÚN ODOMETRO.

NOVEDADES: SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO AUTOMOTORES, CON CHOQUE DE FRENTE SIN FUNCIONAR.

.....

OBSERVACIONES: SE OBSERVA GOLPE EN CAPOT, GUARDABARRO DELANTERO DERECHO, FRENTE SUPERIOR, CEDE DE OPTICAS, OPTICA DELANTERA DERECHA, PARAGOLPE DELANTERO Y RADIADORES.

.....

TRABAJOS A REALIZAR: CAMBIAR: CAPOT, CIERRE DE CAPOT, GUARDABARRO DELANTERO DERECHO, ALMA DE PARAGOLPE, SOPORTES, OPTICA DERECHA, DEDE DE OPTICA, FRENTE SUPERIOR, RADIADOR DE AGUA, RADIADOR DE AIRE, CORREAS, LIQUIDO REFRIGERANTE, ALTERNADOR, POLEA BOMBA HIDRAULICA, CARGA DE AIRE ACONDICIONADO ECOLOGICA, BURLETE DE GOMA SUPERIOR DE FRENTE. REPARAR: PASARUEDA DELANTERO DERECHO, PARAGOLPE. PINTURA: PARTES AFECTADAS.

.....

CONCLUSIONES: LOS TRABAJOS DEBERAN REALIZARSE CON REPUESTOS ORIGINALES O LOS QUE FABRICA INDICA Y CON MANO DE OBRA CALIFICADA PARA OBTENER LA GARANTIA CORRESPONDIENTE DE LOS MISMOS. SE ADJUNTAN FOTOCOPIAS DE PLACAS FOTOGRAFICAS DE LA INSPECCION REALIZADA.