

**ANEXO II**  
**Detalle de Renglones**

| <b>Datos del Procedimiento Contractual</b>  |   |
|---|---|
| Tipo :  | Licitación Privada  |
| Número:   | 1   |
| Ejercicio:  | 2010  |
| Expediente nº:  | 2360-198.574/09   |
| <b>Datos del Organismo Contratante</b>  |   |
| Denominación: Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.-  |   |
| Domicilio: calle 45 entre 7 y 8, Piso 2°, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, provincia de Bs. As.  |   |
| <b>El presente llamado tiene por objeto la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral de ascensores y montacargas para el año 2010</b> |   |
| Renglón<br>Número   | Descripción   |
| 1   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 MONTACARGAS PARA EXPEDIENTES E/ SUBSUELO Y PB<br>DIRECCION: CALLE CORDOBA N° 2967- DPTO. OPERACIÓN AREA INTERIOR MAR DEL PLATA  |
| 2   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 ASCENSOR MECANICO ELECTRICO AUTOMATIZADO CAPACIDAD 4 PERSONAS (300 Kg.)<br>DIRECCION: AV. COLON N° 3032<br>CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MAR DEL PLATA  |
| 3   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 ASCENSOR CON FRENO NEUMATICO CAPACIDAD 4 PERSONAS (300 Kg.) RECORRE 4 PLANTAS DEL EDIFICIO<br>DIRECCION: AV. MITRE N° 102 - AVELLANEDA<br>SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL AVELLANEDA |
| 4   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 ASCENSOR ELECTRICO MECANICO CAPACIDAD 3 PERSONAS RECORRIDO 3 PLANTAS DEL EDIFICIO<br>DIRECCION: AV. MITRE N° 102 - AVELLANEDA<br>SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL AVELLANEDA          |
| 5   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 6 PERSONAS RECORRIDO 3 PLANTAS<br>DIRECCION: BELGRANO N° 346 - MORON<br>SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL MORON  |
| 6   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 ASCENSOR CAPACIDAD 600 Kg.<br>DIRECCION: CALLE 7 esq. 46 N° 690 - LA PLATA<br>SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA   |
| 7   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 MONTACARGAS CAPACIDAD 200 Kg.<br>DIRECCION: CALLE 7 esq. 46 N° 690 - LA PLATA<br>SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA  |
| 8   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b><br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS<br>CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 300 Kg.<br>DIRECCION: LUZURIAGA N° 24 - PERGAMINO<br>CENTRO SERVICIOS LOCAL PERGAMINO   |