

**ANEXO II**  
**Detalle de Renglones**

<b>Datos del Procedimiento Contractual</b>	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	27/11
Ejercicio:	2012
Expediente nº:	22700-9843/11
<b>Datos del Organismo Contratante</b>	
Denominación: Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.-	
Domicilio: calle 45 entre 7 y 8, Piso 2º, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, provincia de Bs. As.	
<b>El presente llamado tiene por objeto la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral de ascensores y montacargas para el año 2012</b>	
<b>Renglón Número</b>	<b>Descripción</b>
1	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR MECANICO ELECTRICO AUTOMATIZADO - CAP. 4 PERSONAS (300 Kg.)</p> <p align="center">DIRECCION: Av. COLON N°3032 - CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MAR DEL PLATA</p>
2	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR CON FRENO NEUMATICO - CAPACIDAD 4 PERSONAS (300 Kg.) - RECORRIDO 4 PLANTAS</p> <p align="center">DIRECCION: Av. MITRE N°102 - SUBGERENCIA DE COORD. REGIONAL AVELLANEDA</p>
3	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR MECANICO ELECTRICO - CAP. 3 PERSONAS - RECORRIDO 3 PLANTAS</p> <p align="center">DIRECCION: Av. MITRE N°102 - SUBGERENCIA DE COORD. REGIONAL AVELLANEDA</p>
4	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAP. 6 PERSONAS RECORRE 3 PLANTAS DEL EDIFICIO</p> <p align="center">DIRECCION: BELGRANO N°346 -SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL MORON</p>
5	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 600 Kg.</p> <p align="center">DIRECCION: Av. 7 ESQ. 46 N°690 - SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA</p>
6	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 MONTACARGAS CAPACIDAD 200 Kg. -</p> <p align="center">DIRECCION: Av. 7 ESQ. 46 N°690 - SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA</p>
7	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 300 KG.</p> <p align="center">DIRECCION: LUZURIAGA N°24 CENTRO DE SERVICIOS LOCAL PERGAMINO</p>
8	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 3 PERSONAS (225Kg.)</p> <p align="center">DIRECCION: CALLE 3 N°838-840 LA PLATA SUBDIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE LA RELACION CON EL CIUDADANO</p>
9	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</b></p> <p align="center">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p align="center">CANTIDAD: 1 ASCENSOR ELECTROMECHANICO CON FRENO ELECTRICO CAPACIDAD 4 PERSONAS (300Kg.)</p> <p align="center">DIRECCION: MITRE N°282 SUBGERENCIA DE COORD. REGIONAL BAHIA BLANCA</p>