

ANEXO II
Detalle de Renglones

Datos del Procedimiento Contractual	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	4/12
Ejercicio:	2013
Expediente nº:	22700-19840/12
Datos del Organismo Contratante	
Denominación: Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.-	
Domicilio: calle 45 entre 7 y 8, Piso 2º, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, provincia de Bs. As.	
El presente llamado tiene por objeto la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral de ascensores y montacargas para el año 2013	
Renglón Número	Descripción
1	<p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p style="text-align: center;">CANTIDAD: 1 ASCENSOR MECANICO ELECTRICO AUTOMATIZADO - CAP. 4 PERSONAS (300 Kg.)</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION: Av. COLON N°3032 - CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MAR DEL PLATA</p>
2	<p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p style="text-align: center;">CANTIDAD: 1 ASCENSOR CON FRENO NEUMATICO - CAPACIDAD 4 PERSONAS (300 Kg.) - RECORRIDO 4 PLANTAS</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION: Av. MITRE N°102 - SUBGERENCIA DE COORD. REGIONAL AVELLANEDA</p>
3	<p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p style="text-align: center;">CANTIDAD: 1 ASCENSOR MECANICO ELECTRICO - CAP. 3 PERSONAS - RECORRIDO 3 PLANTAS</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION: Av. MITRE N°102 - SUBGERENCIA DE COORD. REGIONAL AVELLANEDA</p>
4	<p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p style="text-align: center;">CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAP. 6 PERSONAS RECORRE 3 PLANTAS DEL EDIFICIO</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION: BELGRANO N°346 -SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL MORON</p>
5	<p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p style="text-align: center;">CANTIDAD: 1 ASCENSOR CAPACIDAD 600 Kg.</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION: Av. 7 ESQ. 46 N°690 - SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA</p>
6	<p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR</p> <p style="text-align: center;">MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS</p> <p style="text-align: center;">CANTIDAD: 1 MONTACARGAS CAPACIDAD 200 Kg. -</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION: Av. 7 ESQ. 46 N°690 - SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA</p>