

ANEXO II
Detalle de Renclones

Datos del Procedimiento Contractual	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	11/10
Ejercicio:	2011
Expediente nº:	2360-279.960/10
Datos del Organismo Contratante	
Denominación: Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires.-	
Domicilio: calle 45 entre 7 y 8, Piso 2°, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, provincia de Bs. As.	
El presente llamado tiene por objeto la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo integral de ascensores y montacargas para el año 2011	
Renclón Número	Descripción
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 MONTACARGAS PARA EXPEDIENTES E/ SUBSUELO Y PB DIRECCION: CALLE CORDOBA N° 2967- DPTO. OPERACIÓN AREA INTERIOR MAR DEL PLATA
2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 ASCENSOR MECANICO ELECTRICO AUTOMATIZADO CAPACIDAD 4 PERSONAS (300 Kg.) DIRECCION: AV. COLON N° 3032 CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MAR DEL PLATA
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 300 Kg. DIRECCION: LUZURIAGA N° 24 - PERGAMINO CENTRO SERVICIOS LOCAL PERGAMINO
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 ASCENSOR CON FRENO NEUMATICO CAPACIDAD 4 PERSONAS (300 Kg.) RECORRE 4 PLANTAS DEL EDIFICIO DIRECCION: AV. MITRE N° 102 - AVELLANEDA SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL AVELLANEDA
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 ASCENSOR ELECTRICO MECANICO CAPACIDAD 3 PERSONAS RECORRIDO 3 PLANTAS DEL EDIFICIO DIRECCION: AV. MITRE N° 102 - AVELLANEDA SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL AVELLANEDA
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 ASCENSOR HIDRAULICO CAPACIDAD 6 PERSONAS RECORRIDO 3 PLANTAS DIRECCION: BELGRANO N° 346 - MORON SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL MORON
7	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 ASCENSOR CAPACIDAD 600 KG. SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA DIRECCIONCALLE 7 ESQ. 46 N° 690 LA PLATA
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA DE ASCENSORES Y MONTACARGAS CANTIDAD: 1 MONTACARGAS CAPACIDAD 200KG SUBGERENCIA DE COORDINACION REGIONAL LA PLATA DIRECCION CALLE 7 ESQ. 46 N° 690 LA PLATA