

**ANEXO III**

<b>Detalle de Renglones</b>	
<b>Datos del Procedimiento Contractual</b>	
Tipo :	Licitación Privada
Número:	27/10
Ejercicio:	2011
Expediente n°:	2360-302430/10
<b>Datos del Organismo Contratante</b>	
Denominación:	Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires
Domicilio:	calle 45 entre 7 y 8, Piso 2º, Corredor A, Oficina 230 - La Plata, provincia de Bs. As.
<b>El presente llamado tiene por objeto la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de refrigeración de los equipos que se detallan:</b>	
Renglón Número	Descripción
1	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS08-04 UBICACION: SUBSUELO ALIMENTACION: CORTE Y DESGLOSE IDENTIFICACION: 1-SS
2	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO SURREY, MODELO PAC 10 UBICACION: SUBSUELO ALIMENTACION: SALA DE IMPRESIONES IDENTIFICACION: 2-SS
3	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-036-901 UBICACION: SUBSUELO ALIMENTACION: SALA DE IMPRESIONES IDENTIFICACION: 3-SS
4	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION: 3-PB
5	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-072-911 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION: 4-PB
6	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION: 5- PB
7	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38HC-72-911 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION: 6- PB
8	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38CKC072-D-931 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION: 7- PB
9	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38CKC072-D-931 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION: 8- PB
10	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO CARRIER, MODELO 38CKC072-D-931 UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: OPERACIONES IDENTIFICACION 9- PB
11	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b> EQUIPO SURREY, MODELO CAPCOH4XY UBICACION: PLANTA BAJA ALIMENTACION: TP SALA DE REDES IDENTIFICACION: 10-PB

Renglón Número	Descripción
12	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>  EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS024-04  UBICACION: PLANTA BAJA  ALIMENTACION: SALA DE OPERACIONES DBA.  IDENTIFICACION: 11- PB</p>
13	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>  EQUIPO LENNOX, MODELO HP29-060-M  UBICACION: PLANTA BAJA  ALIMENTACION: TP SALA DE REDES  IDENTIFICACION: 12-PB</p>
14	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>  EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS08-04  UBICACION: PLANTA BAJA  ALIMENTACION: GERENCIAS, GRABO, SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL.  IDENTIFICACION: 1- 1P</p>
15	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>  EQUIPO CARRIER, MODELO 40RS028-04  UBICACION: PLANTA BAJA  ALIMENTACION: GRABO  IDENTIFICACION: 2- 1 P</p>
16	<p align="center"><b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO</b>  EQUIPO DAIKIN, UWA100  UBICACION: TERRAZA  ALIMENTACION: EQUIPOS CARRIER MOD.40RS08-04, EQUIPO CARRIER MOD. 40RS024-04, EQUIPO  CARRIER MODELO 40RS08-04 Y EQUIPO CARRIER, MOD.40RS028-04  IDENTIFICACION: 3-T</p>